

附件 1

湖北省建设用地土壤污染风险管控和修复名录（2024 年第二批）

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市（州）	详细地址	四至范围	地块面积（m ² ）	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
1	武汉远大制药集团有限公司	武汉市	武汉远大制药集团有限公司	北临解放大道，南临古田路，西临古田一路，东边与原武汉力诺化学集团有限公司接壤	215592	武汉市硚口城市建设集团有限公司	正在实施修复	满足居住用地和商业服务业用地土壤环境质量要求	武汉智汇元环保科技有限公司	未明确	武汉市硚口城市建设集团有限公司	2015/7/17	
2	武汉冶炼厂	武汉市	湖北省武汉市江岸区谌家矶	西北临谌家矶大道，东南临长江	165122.92	武汉市土地整理储备中心	正在实施修复	满足居住用地土壤环境质量要求	武汉智汇元环保科技有限公司	北京高能时代环境技术股份有限公司、武汉建工集团股份有限公司	武汉市土地整理储备中心	2020/10/28	
3	智造园北区（原武汉化工二厂、武汉汉洪化工厂、武汉四方行化工有	武汉市	武汉东湖新技术开发区左岭镇	东至左岭大道，西至化工西路，南至武汉葛化集团有限公司，北至青化大道	142689	武汉葛化集团有限公司	正在编制修复方案	满足工矿用地、市政道路用地、公用设施用地、绿地与开敞空间用	未明确	/	/	2020/11/4	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
	限公司)场地							地土壤环境质量要求					
4	武汉华中铝加工厂	武汉市	武汉市黄陂区横店街道川龙大道与中兴路交汇处	东至横店街中心卫生院,南至横店大街,西至横店临空小学,北至三联社区	149494	武汉华中铝加工厂	正在实施修复	满足居住用地土壤环境质量要求	武汉绿之地环保节能科技有限公司	武汉瑞景环境修复工程有限公司	武汉市黄陂区横店街道办事处	2021/5/27	
5	武汉第二电线电缆厂	武汉市	湖北省武汉市硚口区解放大道和古田一路交汇处	东临原武汉远大制药厂,南抵原武汉远大制药厂,西侧为古田一路,北侧是解放大道	21517	武汉市硚口城市建设集团有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	武汉智汇元环保科技有限公司	/	武汉市硚口城市建设集团有限公司	2021/8/25	
6	武汉海德化工发展有限公司	武汉市	武汉盘龙城经济开发区刘店村	北侧为汉业武洲,南侧紧邻银冠化工,东侧为云峰生物,西侧紧邻刘店砖瓦厂	2832	武汉海德化工发展有限公司	正在编制风险管控及修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	/	/	2021/11/22	
7	武汉市汉业武洲化工新材料有限公司	武汉市	武汉盘龙城经济开发区刘店村	北侧为益盛达建材,南侧紧邻海德化工,东侧为云峰生物,西侧紧邻刘店砖瓦厂	4068.51	武汉市汉业武洲化工新材料有限公司	正在编制风险管控及修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	/	/	2021/11/23	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
8	武汉市银冠化工有限公司	武汉市	武汉市黄陂区滠口镇滠口街	北至海德化工, 南至民生堤, 西至农田, 东至云峰生物	17419.6	黄陂区土地储备中心	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	/	/	2022/3/30	
9	武汉汉南同心化工有限公司	武汉市	武汉市汉南区汉南大道810	东邻长江, 南为沙河路, 西边紧邻汉南大道	79217.2	武汉汉南同心化工有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	/	武汉汉南同心化工有限公司	2022/7/1	
10	原湖北帅伦纸业武汉分公司(北区)地块	武汉市	湖北省武汉市江岸区河东路124-2号	北至府澧河, 东至府澧河西岸, 南至湖北轻工机械公司, 西至京广铁路线	211942.43	武汉市土地整理储备中心	正在实施修复	满足居住用地土壤环境质量要求	武汉智汇元环保科技有限公司	北京高能时代环境技术股份有限公司	武汉市土地整理储备中心	2022/12/13	
11	原葛店化工厂场地南区C地块	武汉市	武汉市洪山区左岭街道西北部	地块北侧为原葛化氯碱厂、有机厂, 东侧为左岭大道, 南侧为农田, 西侧为原葛店化工厂污染地块(南区B地块)	74872	武汉葛化集团有限公司	正在实施修复	满足工矿用地土壤环境质量要求	武汉智汇元环保科技有限公司	中冶南方都市环保工程技术股份有限公司、北京高能时代环境技术股份有限公司	武汉葛化集团有限公司	2022/12/14	
12	武汉有机实业有限公司	武汉市	湖北省武汉	南侧与汉江以沿河堤顶相隔; 北	107732	武汉市硚口	正在实施修复	满足居住用地土壤环境	中国地质大学(武汉)	未明确	武汉市硚口	2022/12/20	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
			市硚口区工农路10号	侧与原武汉有机精化工厂、原武汉染料厂以工农路相隔，原武汉染料厂目前完成修复；西侧现为银舵新都 and 家安小区等居民区，以及舵落口小学；东侧现为工农路社区、汉水岸、汉江湾1号等居民区		城市建设集团有限公司		质量要求			城市建设集团有限公司		
13	原青山金属回收公司地块	武汉市	武汉市青山区冶金大道76号	地块北侧为冶金大道，南侧为青山港，西侧为中石油楠姆加油站及京广客运专线铁路桥，东侧为青山汽配城	27686.36	武汉市青山区土地整理储备中心	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	武汉科技大学	/	武汉市青山区土地整理储备中心	2023/3/10	
14	武汉中东磷业科技有限公司	武汉市	武汉市新洲区阳逻经济开发区汽渡	北侧与娲石水泥集团有限公司相邻，东侧为武汉	153676	武汉市新洲区土地储备中心	正在编制修复方案	满足仓储用地土壤环境质量要求	湖北华信中正检测技术有限公司	/	武汉中东磷业科技有限公司	2023/6/30	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
			路	黄石职业技术学院，南侧紧邻倒水，西侧紧邻长江									
15	原湖北新冶钢有限公司东钢厂区污染地块(第二阶段)	黄石市	湖北省黄石市发展大道50号	东至东钢厂区炼铁车间、南至东钢厂炼钢主厂房、西至东钢厂区焦化厂、北至东钢厂区化产区	262238.93	黄石市土地储备中心	正在开展效果评估	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	中国市政工程西北设计研究院有限公司、中国环境科学研究院	中节能大地(杭州)环境修复有限公司	黄石市环境投资有限责任公司	2019/6/6	
16	原湖北新冶钢有限公司东钢厂区污染地块(第三阶段)	黄石市	黄石下陆区发展大道50号	东至王寿村、南至东钢厂烧结车间、西至发展大道、北至东钢厂区污水处理站	77612.67	黄石市城市发展投资集团有限公司	正在编制修复方案	满足公共管理与公共服务用地、居住用地、商业服务业用地、公用设施用地、交通运输用地等土壤环境质量要求	中国市政工程西北设计研究院有限公司、中国环境科学研究院	/	/	2019/6/6	
17	黄石市金帆化工厂地块	黄石市	湖北省黄石市黄石港区延安路14	北临延安路，东距黄石大道300米，西临纺织二	20195	东楚集团	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	生态环境部环境规划院	/	/	2019/8/14	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
			号	路, 南临大地花城小区									
18	黄石市西塞山区磁湖南岸原小冶炼地块	黄石市	黄石市西塞山区磁湖南岸	北至磁湖、南至沿湖路、西至黄石西站货场及环湖路、冬至本地块围墙东边界	34591	黄石市土地收储中心	正在开展效果评估	满足公共管理与公共服务用地、商业服务业用地、公用设施用地、交通运输用地等土壤环境质量要求	中国地质大学(武汉)	北京建工环境修复有限公司	黄石市西塞山区创发企业管理集团有限公司	2020/6/5	
19	丹江口市神龙化工有限责任公司	十堰市	丹江口市浪河镇小店子村 316 国道旁	东至东侧居民区, 南至丹江宇航两家企业, 西至西侧居民区, 北至 316 国道	18838.3	丹江口市浪河镇小店子村委会	正在编制修复方案	满足公共管理与公共服务用地、商业服务业用地、公用设施用地、交通运输用地等土壤环境质量要求	武汉中地大环境地质研究院有限公司	/	/	2022/1/6	
20	枝江市华威氯化锌厂	宜昌市	湖北省枝江市顾家店镇李家湾村 9	北侧 350 米为学校, 南侧 680 米为幼儿园, 东北	8010	枝江市华威氯化锌厂	正在编制修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	/	枝江市华威氯化锌厂	2021/3/1	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
			组	侧临近池塘, 四周为居民和农田									
21	宜昌聚龙环保科技有限公司	宜昌市	湖北省宜昌市枝江市董市镇姚家港化工园	北边是公路, 南边是空地, 西边为厂房, 东边是空地	5670	宜昌聚龙环保科技有限公司	正在编制风险管控及修复方案	满足仓储用地土壤环境质量要求	未明确	/	宜昌聚龙环保科技有限公司	2021/3/2	
22	湖北香溪化工有限公司	宜昌市	宜都市枝城镇沿江村	东至宜昌宜化太平洋化工有限公司生产装置, 西至车站路, 北至山脊, 南至山脊	95789	湖北香溪化工有限公司	正在实施修复	满足工矿用地土壤环境质量要求	湖北省生态环境科学研究院	重庆昆顶环保科技有限公司	湖北香溪化工有限公司	2021/6/22	
23	枝江市鑫信有色金属有限公司	宜昌市	湖北省宜昌市枝江市董市镇姚家港高石岗村	枝江市鑫信有色金属有限公司四周为农田、山丘或荒地。南侧120m有6-10户农户共计约25-40人, 周边600-1000m内为60-100亩农田和经济林, 北侧500m为玛瑙河, 东南侧5000m为	14740	枝江市人民政府	正在实施修复	满足工矿用地土壤环境质量要求	中国地质大学(武汉)	上海建工环境科技有限公司	宜昌市生态环境局枝江市分局	2021/7/7	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
				长江, 南侧 500m 为 318 国道									
24	湖北长阳天 长化工有限公司	宜昌市	湖北省宜昌 市长阳土家 族自治县榔 坪镇榔坪村	场地附近地表水 主要是北侧 0.3km 的榔坪河。 场地周边 1000 米 范围内主要为居 民区、菜地, 场 地周边有多个环 境敏感点。场区 南面 10 米为菜 地, 场地东北两 侧 10 米有居民区	6074	湖北长阳天 长化工有限 公司	正在编制风 险管控方案	满足工矿用 地土壤环境 质量要求	未明确	/	湖北长阳天 长化工有限 公司	2021/11/12	
25	湖北山水化 工有限公司	宜昌市	湖北省宜昌 市枝江市董 市镇姚家港 沿江路 2 号	南至沿江大道, 隔沿江道路为长 江; 西至三宁大 道, 隔三宁大道 为湖北三宁化工 股份有限公司; 北至山体; 西至 姚家港化工园区 内部道路, 隔道 路为枝江市城西	171829.8	湖北山水化 工有限公司	正在编制修 复方案	满足工矿用 地土壤环境 质量要求	未明确	/	湖北山水化 工有限公司	2022/1/20	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
				污水处理厂									
26	俄罗康玛国际进出口(湖北)有限公司	宜昌市	湖北省宜昌市宜都市枝城镇洋溪村	厂区主出入口位于西侧临乡村道路处,从西向东依次为办公楼、生产车间以及仓库等。废气综合排放的排气筒位于厂区东北侧,远离南侧及西侧居民点	20000	宜都市枝城镇人民政府	正在编制风险管控及修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	/	/	2022/8/25	
27	鄂州海丰化工实业有限公司	鄂州市	湖北省鄂州市华容区段店镇黄柏山	东面空地,南边G316国道,西面和北面为湖北三和管桩有限公司	9066	湖北三和管桩有限公司	正在开展效果评估	满足工矿用地土壤环境质量要求	铁汉环保集团有限公司	铁汉环保集团有限公司	湖北三和管桩有限公司	2019/8/3	
28	荆门市福岭化工有限公司	荆门市	荆门掇刀区白庙街道办江山村周福岭	东临207国道,西临天茂集团,南临荆门市燎原科技,北接白庙路	71592.58	荆门市福岭化工有限公司	正在实施修复	满足工矿用地土壤环境质量要求	湖北省生态环境科学研究院	湖北君鹏华泽建筑工程有限公司;武汉中科水生环境工程股份有限公司	荆门化工循环产业园管理委员会	2020/9/4	
29	钟祥市磷矿	荆门市	钟祥市磷矿	北至居民区、东	8137.4	钟祥市人民	正在实施修	满足工矿用	生态环境部	北京高能时	钟祥市三清	2021/11/15	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
	镇硫酸渣洗选场		镇联合村和秦冲村	至西大沟、南至农用地、西至农用地		政府	复	地土壤环境质量要求	环境规划院	代环境技术股份有限公司	环保投资有限公司		
30	大悟县阳平镇柳林山岗	孝感市	湖北省孝感市大悟县阳平镇柳林村	东至农林用地,西至农林用地,南至农林用地,北至省道 301	10000	大悟县阳平镇人民政府	正在开展效果评估	满足林地土壤环境质量要求	云南易清环境科技有限公司	湖南恒凯环保科技有限公司	大悟县阳平镇人民政府	2019/10/15	
31	大悟县阳平镇柳林陈家河	孝感市	湖北省孝感市大悟县阳平镇柳林村	东至农林用地,西至农林用地,南至农林用地,北至省道 301	2000	大悟县阳平镇人民政府	正在开展效果评估	满足林地土壤环境质量要求	云南易清环境科技有限公司	湖南恒凯环保科技有限公司	大悟县阳平镇人民政府	2019/10/15	
32	湖北省孝感市汉川市龙燕村电镀厂遗留场地	孝感市	湖北省汉川市南河乡龙燕村	地块范围为厂区围墙内,北至王许湾居民区,南至尹家坡居民区,东至 244 省道,西至西侧农田	6885.74	汉川市南河乡人民政府	正在实施修复	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	湖北省地质局地球物理勘探大队	湖北神龙市政建设工程有限公司、中科鼎实环境工程有限公司	湖北省汉川市南河乡人民政府	2022/2/24	
33	沙隆达(荆州)农药化工有限公司(原江陵农药厂)地块	荆州市	荆州区西城街道办事处西环路	北侧毗邻农田;地块南侧为沙隆达农药化工有限公司(原江陵农药厂)以前的生	48444	荆州市土储中心	正在编制风险管控或修复方案	满足一类用地土壤环境质量要求	未明确	/	荆州市土储中心	2023/5/16	规划未明确

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
				活区；地块西北侧毗邻农田和居民区；地块西南侧毗邻农田；地块东侧为树林。									
34	安道麦股份有限公司老厂(西厂区-原沙市化肥厂)地块	荆州市	荆州市沙市区北京东路97号	东至原荆州市石油化工总厂(现荆州市华翔化工有限公司),南至防护林,西至红光路,北至北京东路	98975.68	安道麦股份有限公司	正在编制修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	湖北省生态环境科学研究院(省生态环境工程评估中心)	/	安道麦股份有限公司	2023/12/28	
35	湖北宏源药业科技股份有限公司(老厂)	黄冈市	罗田县凤山镇义水北路428号	位于湖北省罗田县凤山镇,靠近318国道,西北依山,东南靠近义水北路	152400	罗田县人民政府	正在开展效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	中南安全环境技术研究院股份有限公司	武汉美佳源环境工程有限公司	罗田县人民政府	2019/6/6	
36	湖北省蕲春县原农药厂银山厂区	黄冈市	湖北省黄冈市蕲春县蕲州镇新塘村	东至新塘村林地,南至新塘村农田,西至原新塘村,北至湖北鑫龙源矿业有限公司	93000	蕲春县国建投资有限公司	正在开展效果评估	满足林地土壤环境质量要求	生态环境部环境规划院	中冶南方都市环保工程技术股份有限公司	黄冈市生态环境局蕲春县分局	2020/7/17	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
37	黄梅县顺达化工有限公司	黄冈市	黄梅县小池镇滨江新区工业大道	东到池塘,南到沿江路,西到曙光化工,北到农科所路	62211	黄梅县小池镇人民政府	正在实施修复	满足工矿用地土壤环境质量要求	九江精升工程项目管理咨询有限公司	未明确	小池镇人民政府	2021/12/16	
38	湖北富源表业有限公司朱木桥厂区	黄冈市	湖北省黄冈市武穴市21号路北侧(刊江办事处朱木桥村)	东邻民主路,南邻博爱学校,西邻西港,北邻21号路	18000	朱木桥社区	正在编制风险管控方案	满足商业服务业用地土壤环境质量要求	湖北微谱技术有限公司	/	朱木桥社区	2022/3/21	
39	咸安区向阳湖镇绿山村老垃圾填埋场	咸宁市	湖北省咸宁市咸安区向阳湖镇绿山村	咸宁市经济开发区通江大道以南,武广高铁路以北	17037	咸宁市环境卫生管理局永安环境卫生管理处	完成风险管控效果评估	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	中钢集团天澄环保科技股份有限公司	中冶南方都市环保工程技术股份有限公司	咸宁市生态环境局咸安区分局	2020/6/5	
40	湖北乐野科技有限公司	咸宁市	崇阳县天城镇石龟村	东至陆水河,西至石龟村组公路	19800	天城镇人民政府	正在编制风险管控方案	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	/	咸宁市生态环境局崇阳县分局	2023/6/19	
41	崇阳县青山钒铁有限责任公司	咸宁市	湖北省咸宁市崇阳县青山镇青山镇	东至青山村组公路,西至林地	3600	青山镇人民政府	正在编制风险管控方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	/	咸宁市生态环境局崇阳县分局	2023/6/19	
42	天门华普医药	天门市	天门市岳口镇沿河路1	项目地块东侧地块为居民区,历	12578	天门福临科技股份有限公司	正在实施修复	满足工矿用地土壤环境	湖北省生态环境科学研	湖北瑞景环境修复工程	岳口镇政府	2021/5/20	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
			号	史上为耕地；项目地块北部为福临化肥厂和居民区，最初为耕地；地块西部地块是田地和居民区，最初为耕地；地块南侧为汉江大堤。大堤外侧一直为耕地		公司		质量要求	究院	有限公司			
43	天门易普乐农化有限公司	天门市	天门市岳口镇沿河大道3号	东侧为斯普林厂区，无明显的厂界线，历史上为原湖北天门化肥厂，最初为耕地；项目地块北部边界为水塘；地块西侧为原岳口电厂；地块南侧为汉江大堤	26713	天门市易普乐农化有限公司	正在开展效果评估	满足工矿用地和绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	湖北省生态环境科学研究院	湖北瑞景环境修复工程有限公司	岳口镇政府	2021/5/21	
44	福临化工股份有限公司复合肥厂	天门市	天门市岳口镇西郊化工工业园区特	北至沿河路，西至灰砖厂，东南至汉江大堤	24919	天门福临化工股份有限公司	正在实施风险管控	满足工矿用地和绿地与开敞空间用	湖北省生态环境科学研究院	湖北瑞景环境修复工程有限公司	岳口镇政府	2023/1/5	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
			1号					地土壤环境质量要求					
45	福临化工股份有限公司硫酸厂	天门市	天门市岳口镇西郊化工工业园区特1号	北侧天湖化工, 南侧沿河路, 东侧福临化工原办公生活区, 西侧居民区	55601	天门福临化工股份有限公司	正在实施风险管控	满足工矿用地和绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	湖北省生态环境科学研究院	湖北瑞景环境修复工程有限公司	岳口镇政府	2023/1/5	